Termomanometro in bimetallo Per misura di pressione e temperatura Modelli 100.0x e 100.1x

Scheda tecnica WIKA PM 01.23

Applicazioni

- Impianti di riscaldamento
- Caldaie combi con acqua calda e riscaldamento

Caratteristiche distintive

Indicazione combinata di pressione e temperatura Modello 100.01: sulla massima pressione, sulla minima temperatura, scala temperatura curva verso il basso

Modello 100.02: sulla massima pressione, sulla minima temperatura

Modelli 100.10 e 100.12: sulla massima temperatura, sulla minima pressione

■ Campi scala fino a 0 ... 16 bar, 0 ... 150 °C



Il termomanometro con sistema in bimetallo è montato direttamente sul punto di misura tramite un bulbo. La valvola consente allo strumento di misura di essere svitato senza dovere svuotare prima l'impianto di riscaldamento. Grazie all combinazione di un manometro e di un termometro in bimetallo, lo strumento può essere usato in modo flessibile in un'ampia gamma di applicazioni.

Dimensione nominale in mm

63.80

Classe di precisione

■ Pressione: 2,5 % (EN 837-1)

■ Temperatura: ±2,5 °C

Campi scala

■ Pressione: da 0 ... 1 a 0 ... 16 bar
■ Temperatura: da 0 ... 100 a 0 ... 150 °C



Termomanometro in bimetallo

Fig. in alto a sin.: modello 100.01.80, attacco inferiore Fig. in basso a sin.: modello 100.02.63, attacco posteriore

Fig. in alto a des.: modello 100.10.80, attacco inferiore, flangia in opzione

Fig. in basso a des.: modello 100.12.63, attacco posteriore

Campi di lavoro

■ Pressione: costante: 3/4 x valore fondo scala

Fluttuante: 2/3 x valore di fondo scala

Breve periodo: valore di fondo scala

■ Temperatura: Valore fondo scala

Elemento di misura

Pressione: molla tubolare, lega di rameTemperatura : spirale bimetallica, lega di rame

Scheda tecnica WIKA PM 01.23 \cdot 10/2013

Pagina 1 di 3



Versione standard

Attacco al processo

R 1/2 ISO 7 (maschio), apertura chiave fissa 22 mm Modelli 100.01, 100.10: attacco inferiore (LM) ¹⁾ Modelli 100.02, 100.12: attacco al processo posteriore centrale (CBM)

1) Non per DN 63

Cassa

Modelli 100.01, 100.02: plastica, nera Modelli 100.10, 100.12: acciaio inox, verniciato in nero

Movimento

Lega di rame

Quadrante

Alluminio, bianco, scritte in nero

Scala della pressione marcata in blu, scala della temperatura marcata in rosso

Modelli 100.01, 100.02: sulla massima pressione, sulla minima temperatura (modello 100.01: scala temp. curva verso il basso)

Modelli 100.10, 100.12: sulla massima temperatura, sulla minima pressione

Indice

Alluminio, nero

Trasparente

Plastica, trasparente, inserito a scatto


Dimensioni in mm


Versione standard


Modello 100.01.80, attacco inferiore (LM)


Opzioni

- Altre connessioni al processo
- Modelli 100.01, 100.02: cassa in acciaio, verniciata in nero
- Modelli 100.10, 100.12: fascetta in acciaio, nero o cromato, o in acciaio inox, finitura naturale o lucidato
- Valvola per manometro, lega di rame
- Modello 100.10: vetro piano per strumenti (con fascetta)
- Altri campi scala
- Scale speciali









Modello	DN	Dime	Dimensioni in mm								
		b	b2	d	D1	D2	G	h	L1	SW	
100.01	80	30	-	-	79	-	R 1/2 ISO 7	82	-	22	0,2
100.10	80	40	-	12	80	81,5	R 1/2 ISO 7	94	31	22	0,3
100.02	63	29	74	-	62	-	R 1/2 ISO 7	-	32	22	0,2
100.02	80	32	76	-	79	-	R 1/2 ISO 7	-	32	22	0,2
100.12	63	30	74	12	63	-	R 1/2 ISO 7	-	31	22	0,2
100.12	80	30	74	12	80	-	R 1/2 ISO 7	-	31	22	0,3

Informazioni per l'ordine

Modello / Dimensione nominale / Campi scala (pressione e temperatura) / Attacco al processo / Posizione attacco / Opzioni

© 2013 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati.

Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.

Scheda tecnica WIKA PM 01.23 · 10/2013

Pagina 3 di 3

